



Relatório de Acompanhamento Escola Municipal Rural

Vereador Vanderlei Cordeiro Dias

O presente relatório tem por objetivo registrar as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação, por meio da Diretoria de Manutenção e Infraestrutura Educacional, referentes às demandas de manutenção e ao acompanhamento da Escola Municipal Rural Vereador Vanderlei Cordeiro Dias, especialmente no que se refere às intervenções realizadas para assegurar o adequado funcionamento da fossa séptica da unidade escolar.

1. Cronologia das intervenções

As intervenções realizadas pela equipe de manutenção ocorreram de forma periódica, conforme a necessidade identificada na unidade escolar, sendo registradas nas seguintes datas:

- 20 de maio de 2026: realizada a limpeza da fossa da unidade escolar, conforme registro fotográfico anexo.
- 20 de junho de 2026: realizada nova limpeza da fossa, conforme registro fotográfico anexo.
- 17 de agosto de 2026: realizada nova intervenção para limpeza da fossa, conforme registro fotográfico anexo.
- 14 de setembro de 2026: realizada nova limpeza da fossa, conforme registro fotográfico anexo.

As intervenções acima demonstram o acompanhamento periódico da situação pela equipe de manutenção, com o objetivo de assegurar o adequado funcionamento do sistema existente na unidade escolar.

2. Características do sistema existente

Conforme informações prestadas pelo funcionário Mauro, a escola dispõe de uma única fossa, não havendo, atualmente, a existência de poço morto no local.

Segundo o relato, já houve tentativa de implantação de um poço morto, porém a execução não foi possível em razão das características do terreno, que apresenta grande quantidade de pedras, dificultando a escavação. Além disso, o espaço disponível no terreno da unidade escolar não apresenta condições adequadas para a implantação de um novo poço morto.





Dessa forma, diante das condições existentes, faz-se necessária a realização periódica da limpeza da fossa, procedimento que vem sendo executado pela equipe de manutenção da Secretaria Municipal de Educação, conforme a necessidade identificada.

3. Considerações finais

A Secretaria Municipal de Educação, por meio da Diretoria de Manutenção e Infraestrutura Educacional, realiza o acompanhamento das condições de manutenção da unidade escolar e providencia os reparos e intervenções necessários, de acordo com as demandas identificadas.

As ações realizadas pela equipe são registradas periodicamente nos relatórios de manutenção, contribuindo para o acompanhamento das condições estruturais das unidades da Rede Municipal de Ensino.

Ressaltamos o compromisso da Secretaria Municipal de Educação em atender às demandas de manutenção com a maior brevidade possível, buscando assegurar condições adequadas de funcionamento, segurança e infraestrutura para o desenvolvimento das atividades escolares.

4. Registros fotográficos

20 de maio e 2026





20 de junho de 2026




17 de agosto de 2026





14 de setembro de 2026





MORRETES
PREFEITURA DA CIDADE

www.morretes.pr.gov.br

Assinado por:

Adriana Assumpção

*** 999-95 09/10/2026 - 14:49
WMDKEVRIS2OAUFOI6USIIG

Adriana Assumpção

Secretária Municipal de Educação

Assinado por:

Marjori Aparecida Duarte

*** 089-29 08/10/2026 - 16:33
RQ3WQTJTATSEPDIL2LQ3MWW

Marjori Aparecida Duarte

Diretora de Manutenção e Infraestrutura Educacional

Leocardio Mauricio Ferreira

Leocardio Mauricio Ferreira

Matrícula Nº 266011 de 15 de Junho de 1999

